



## Safety Gate: Sistema de Alerta Rápida para los productos peligrosos no alimentarios

Número de aviso	A12/01763/20
Categoría	Vehículos de motor
Tipo de alerta	Productos con riesgos graves
Usuario de productos	Consumidores
Producto (*)	Turismo
Marca	MERCEDES-BENZ
Nombre	A-Class, GLB
Tipo / número de modelo (*)	Números de homologación de tipo:E1 * 2007/46 * 1829 * 00-10, e1 * 2007/46 * 1909 * 03-06, Tipos:F2A, F2B
Código de recuperación de la empresa (*)	2790761
Fechas de producción (*)	Los vehículos afectados fueron fabricados entre el 31 de enero de 2018 y el 14 de febrero de 2020.
Categoría del portal de la OCDE	77000000 - Automóvil
Descripción (*)	Serie de modelos:BR177, BR247
País de origen	Alemania
Aviso notificado por	Alemania
Falsificación *	NO
Tipo de riesgo	Incendio, Lesiones, Medio ambiente
Fallo técnico (*)	La cantidad de aceite de la caja de cambios de embrague doble puede ser demasiado baja o demasiado elevada. Esto puede provocar un deterioro de la transmisión del par, un fallo de la caja de cambios y un posible aumento de las emisiones de CO2. Además, en situaciones extremas de conducción, el aceite de la caja de cambios puede escapar a la carretera, lo que supone un riesgo para el tráfico siguiente. Además, el aceite de la caja de cambios con pérdidas podría entrar en contacto con componentes calientes, aumentando el riesgo de incendio./
Riesgo (*)	
Medidas adoptadas por el país notificante (*)	Recuperación del producto en manos de los usuarios finales
Página de recuperación de la empresa:	<a href="http://www.mercedes-benz.de">http://www.mercedes-benz.de</a>
Imágenes	No hay fotografías

(\*) Esta es una traducción automática; la Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad en cuanto a su exactitud. En caso de discrepancias, prevalecerá la versión en lengua inglesa.